



Fascicolo tecnico informativo dell'opera



Comune di Quarrata

Provincia di Pistoia

Committente Comune di Quarrata

Cantiere: Lavori di restauro delle facciate del cortile
interno di di Villa La Magia a Quarrata

giugno 2021

Il CSP
Arch. Riccardo Pallini

SCHEDA I

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Descrizione sintetica dell'opera:

L'opera consiste sinteticamente nel restauro conservativo della facciata esterne nord-ovest della villa, in particolare il ripristino dell'intonaco e delle modanature, il recupero di infissi e inferriate e il completamento della posa di canali e pluviali per la raccolta delle acque piovane del tetto. Più precisamente sono previsti i seguenti interventi:

1) - Restauro gronda in legno

- 1 - Pulitura
- 2 - Trattamento

2) - Restauro sottogronda in muratura

- 1 - Asportazione intonaco deteriorato
- 2 - Ricostruzione parti in cotto
- 3 - Stuccatura lesioni e fessure
- 4 - Nuovo intonaco

3) - Intervento sugli intonaci

- 1 - Demolizione parti intonaco deteriorato
- 2 - Consolidamento intonaco
- 3 - Ricostituzione intonaco

4) - Interventi sugli infissi

- 1 - Restauro degli infissi
- 2 - Sostituzione infissi non recuperabili
- 3 - Restauro persiane

5) - Interventi sugli elementi architettonici in pietra

- 1 - Rimozione a secco dei depositi
- 2 - Trattamento

6) - Interventi su elementi architettonici in finta pietra

- 1 - Rimozione intonaco
- 2 - Ricostruzione parte strutturale
- 3 - Rifacimento intonaco

7) - Interventi sugli elementi decorativi in ferro

1 - Pulitura

2 - Verniciatura

8) - Interventi sugli elementi per la raccolta e il convogliamento a terra dell'acqua meteorica

1 - Pulitura canali di gronda

2 - Sostituzione discendenti

9) - Tinteggiatura con calce e ossidi minerali

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori Non noto

Fine lavori 180gg dall'inizio dei lavori

Indirizzo di cantiere:

Via Vecchia Fiorentina n.63; Comune Quarrata; Provincia (PT).

Soggetti interessati:

Committente: Comune di Quarrata, (PT).

Indirizzo: via Trieste, 1, 51039 Quarrata, (PT).

telefono: 0573/77110.

Responsabile dei lavori: Arch. Riccardo Pallini, Servizio LL.PP. Comune di Quarrata.

Indirizzo: via Trieste, 1, 51039 Quarrata, (PT). *telefono:* 0573/771122.

Progettista architettonico e D.LL.: Arch. Riccardo Pallini, Servizio LL.PP. Comune di Quarrata

Indirizzo: via Trieste, 1, 51039 Quarrata, (PT).

telefono: 0573/771120

Direttore dei lavori: _____

Indirizzo: _____; *telefono:* _____

Coordinatore per la progettazione: Arch. Riccardo Pallini, Servizio LL.PP. Comune di Quarrata

Indirizzo: via Trieste, 1, 51039 Quarrata, (PT).

telefono: 0573/771120

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: _____

Indirizzo: _____; *telefono:* _____

Impresa appaltatrice

Legale rappresentante

Indirizzo:

telefono:

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-1.1
Interventi sulle gronde in legno		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ripassatura elementi in legno con sostituzione di quelli non recuperabili; trattamento antitarlo; verniciatura protettiva	Caduta dall'alto; uso mola portatile; uso apparecchi elettrici portatili a batteria; uso cestello elevatore o uso di ponte di servizio, uso di sostante irritanti; uso di vernici

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
E' stata eseguito il restauro conservativo della gronda in legno. Il luogo di lavoro è esterno, in quota (sottogronda).

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Cestello elevatore (parti accessibili); ponte di servizio
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Lavorare dall'interno del cestello elevatore o dal piano di lavoro del ponte di servizio.
Impianti di alimentazione e di scarico	Il fabbricato è dotato di tutti i servizi	Quadro elettrico di cantiere
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Castello di tiro;
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Castello di tiro;
Igiene sul lavoro	Il fabbricato è dotato di servizi igienici	W.C. chimico
Interferenze e protezione terzi	Nessuna	La zona circostante all'esecuzione dei lavori deve essere delimitata e/o recintata per impedire l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.

Tavole allegate	Progetto esecutivo. Fotografie scattate nel corso dei lavori.
-----------------	---

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-1.2
Interventi sulle gronde in muratura a sviluppo concavo terminante con cornice lineare modanata di raccordo		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ripresa dell'intonaco deteriorato o mancante e di parte della cornice	Caduta dall'alto; uso utensini manuali ed apparecchi elettrici portatili; uso di ponte di servizio, uso di sostante a base di calce

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
E' stata eseguito il restauro conservativo della gronda in muratura Il luogo di lavoro è esterno, in quota (sottogronda).

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Dall'esterno con cestello elevatore o ponte di servizio
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Lavorare dall'interno del cestello elevatore o dal piano di lavoro del ponte di servizio.
Impianti di alimentazione e di scarico	Il fabbricato è dotato di tutti i servizi	Quadro elettrico di cantiere
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Castello di tiro;
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Castello di tiro;
Igiene sul lavoro	Il fabbricato è dotato di servizi igienici	W.C. chimico
Interferenze e protezione terzi	Nessuna	La zona circostante all'esecuzione dei lavori deve essere delimitata e/o recintata per impedire l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.

Tavole allegate	Progetto esecutivo. Fotografie scattate nel corso dei lavori.
-----------------	---

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-1.3
Interventi sugli intonaci		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Demolizione intonaco degradato non più recuperabili e ricostruzione con la tecnica dell'intonaco antico, tirato a mestola. Consolidamento intonaco recuperabile mediante iniezioni di resine e stuccature delle piccole lesioni.	Caduta dall'alto; uso utensili manuali, apparecchi elettrici portatili; uso di ponte di servizio, uso di sostanza irritanti (resine, calce); polvere.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
E' stata eseguito il restauro conservativo dell'intonaco esistente ed la demolizione con tificamento dell'intonaco degradato e non recuperabile Il luogo di lavoro sono le facciate esterne.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Cestello elevatore (parti accessibili); ponte di servizio
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Lavorare dall'interno del cestello elevatore o dal piano di lavoro del ponte di servizio.
Impianti di alimentazione e di scarico	Il fabbricato è dotato di tutti i servizi	Quadro elettrico di cantiere
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Castello di tiro;
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Castello di tiro;
Igiene sul lavoro	Il fabbricato è dotato di servizi igienici	W.C. chimico
Interferenze e protezione terzi	Nessuna	La zona circostante all'esecuzione dei lavori deve essere delimitata e/o recintata per impedire l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.

Tavole allegate	Progetto esecutivo. Fotografie scattate nel corso dei lavori.
-----------------	---

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-1.4
Interventi sugli infissi		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Restauro infissi recuperabili: pulitura, revisione e consolidamento della struttura lignea (anche con integrazioni e/o sostituzione parti fortemente degradate); revisione ed integrazione delle ferrature,, serrature e maniglie, la sostituzione delle parti vetrate; verniciatura finale.	Caduta dall'alto; uso mola portatile; uso apparecchi elettrici portatili a batteria; uso cestello elevatore o uso di ponte di servizio, uso di vernici

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
E' stata eseguito il restauro conservativo degli infissi e la sostituzione di quelli degradati e non recuperabili
Il luogo di lavoro sono le facciate esterne del fabbricato ed i locali interni provvisti di infissi.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Esterno: Cestello elevatore (parti accessibili); ponte di servizio. Interno: scale interne del fabbricato, corridoi, locali.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Esterno: Lavorare dall'interno del cestello elevatore o dal piano di lavoro del ponte di servizio. Interno lavorare dal locale con piedi per terra, in altezza solo con infisso chiuso.
Impianti di alimentazione e di scarico	Il fabbricato è dotato di tutti i servizi	Quadro elettrico di cantiere
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Esterno: Castello di tiro. Interno dalla scala interna.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Esterno: Castello di tiro. Interno dalla scala interna.
Igiene sul lavoro	Il fabbricato è dotato di servizi igienici	W.C. chimico
Interferenze e protezione terzi	Nessuna	La zona circostante all'esecuzione dei lavori deve essere delimitata e/o recintata per impedire l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.
Tavole allegate	Progetto esecutivo. Fotografie scattate nel corso dei lavori.	

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-1.5
Interventi sugli elementi architettonici in pietra		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ripulitura con rimozione a secco dei depositi superficiali e successivo trattamento di davanzali, stipidi, architravi e altre decorazioni.	Caduta dall'alto; uso mola portatile; uso apparecchi elettrici portatili a batteria; uso cestello elevatore o uso di ponte di servizio, uso di sostante per il trattamento protettivo

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
E' stata eseguito il restauro conservativo degli elementi architettonici in pietra. Il luogo di lavoro sono le facciate esterne del fabbricato.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Cestello elevatore (parti accessibili); ponte di servizio
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Lavorare dall'interno del cestello elevatore o dal piano di lavoro del ponte di servizio.
Impianti di alimentazione e di scarico	Il fabbricato è dotato di tutti i servizi	Quadro elettrico di cantiere
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Castello di tiro;
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Castello di tiro;
Igiene sul lavoro	Il fabbricato è dotato di servizi igienici	W.C. chimico
Interferenze e protezione terzi	Nessuna	La zona circostante all'esecuzione dei lavori deve essere delimitata e/o recintata per impedire l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.

Tavole allegate	Progetto esecutivo. Fotografie scattate nel corso dei lavori.
-----------------	---

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-1.6
Interventi sugli elementi architettonici in finta pietra		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Sono stati eseguiti interventi di ricostruzione o consolidamento della parte strutturale portante; ricostruzione delle parti di intonaco andate perdute.	Caduta dall'alto; uso utensili manuali; uso apparecchi elettrici portatili; uso uso di ponte di servizio, uso di sostante a base di calce.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
E' stata eseguito il restauro conservativo degli elementi architettonici in finta pietra. Il luogo di lavoro sono le facciate esterne del fabbricato.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Cestello elevatore (parti accessibili); ponte di servizio
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Lavorare dall'interno del cestello elevatore o dal piano di lavoro del ponte di servizio.
Impianti di alimentazione e di scarico	Il fabbricato è dotato di tutti i servizi	Quadro elettrico di cantiere
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Castello di tiro;
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Castello di tiro;
Igiene sul lavoro	Il fabbricato è dotato di servizi igienici	W.C. chimico
Interferenze e protezione terzi	Nessuna	La zona circostante all'esecuzione dei lavori deve essere delimitata e/o recintata per impedire l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.

Tavole allegate	Progetto esecutivo. Fotografie scattate nel corso dei lavori.
-----------------	---

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-1.7
Interventi sugli elementi decorativi in ferro		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Restauro degli elementi in ferro tramite pulitura, ripristino di parti mancanti e tinteggiatura finale.	Caduta dall'alto; uso mola portatile; uso apparecchi elettrici portatili; uso cestello elevatore o uso di ponte di servizio; uso della saldatrice, uso di vernici

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
E' stata eseguito il restauro conservativo degli elementi decorativi in ferro Il luogo di lavoro sono le facciate esterne del fabbricato.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Cestello elevatore (parti accessibili); ponte di servizio
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Lavorare dall'interno del cestello elevatore o dal piano di lavoro del ponte di servizio. Durante le saldature disponibile al piano di lavoro di un estintore.
Impianti di alimentazione e di scarico	Il fabbricato è dotato di tutti i servizi	Quadro elettrico di cantiere
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Castello di tiro;
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Castello di tiro;
Igiene sul lavoro	Il fabbricato è dotato di servizi igienici	W.C. chimico
Interferenze e protezione terzi	Nessuna	La zona circostante all'esecuzione dei lavori deve essere delimitata e/o recintata per impedire l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.

Tavole allegate	Progetto esecutivo. Fotografie scattate nel corso dei lavori.
-----------------	---

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-1.8
Interventi sui canali di gronda e sui discendenti		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Pulitura dei canali di gronda esistenti in rame. Sostituzione dei discendenti con analoghi ma in rame; revisione del funzionamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane.	Caduta dall'alto; uso di utensili manuali; uso apparecchi elettrici; uso cestello elevatore o uso di ponte di servizio; saldatura.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
E' stata eseguita la pulitura dei canali di gronda esistenti; la sostituzione dei discendenti; la revisione del funzionamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Il luogo di lavoro è esterno in quota, estremità delle gronde e sulle facciate del fabbricato.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Cestello elevatore (parti accessibili); ponte di servizio
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Lavorare dall'interno del cestello elevatore o dal piano di lavoro del ponte di servizio. Durante le saldature deve essere disponibile al piano di lavoro un estintore.
Impianti di alimentazione e di scarico	Il fabbricato è dotato di tutti i servizi	Quadro elettrico di cantiere
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Castello di tiro;
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Castello di tiro;
Igiene sul lavoro	Il fabbricato è dotato di servizi igienici	W.C. chimico
Interferenze e protezione terzi	Nessuna	La zona circostante all'esecuzione dei lavori deve essere delimitata e/o recintata per impedire l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.

Tavole allegate	Progetto esecutivo. Fotografie scattate nel corso dei lavori.
-----------------	---

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-1.9
Interventi di tinteggiatura a calce delle facciate		

Tipo di intervento	Rischi individuati
Coloritura finale a base di latte di calce a più mani secondo la tecnica della velatura.	Caduta dall'alto; uso di utensili manuali; uso apparecchi elettrici; uso cestello elevatore o uso di ponte di servizio; uso sostanze a base di calce.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
E' stata eseguita la coloritura finale di tutti gli intonaci con latte di calce a più mani. Il luogo di lavoro sono le facciate esterne del fabbricato.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Nessuna	Cestello elevatore (parti accessibili); ponte di servizio
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Nessuna	Lavorare dall'interno del cestello elevatore o dal piano di lavoro del ponte di servizio.
Impianti di alimentazione e di scarico	Il fabbricato è dotato di tutti i servizi	Quadro elettrico di cantiere
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Nessuna	Castello di tiro;
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Nessuna	Castello di tiro;
Igiene sul lavoro	Il fabbricato è dotato di servizi igienici	W.C. chimico
Interferenze e protezione terzi	Nessuna	La zona circostante all'esecuzione dei lavori deve essere delimitata e/o recintata per impedire l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.

Tavole allegate	Progetto esecutivo. Fotografie scattate nel corso dei lavori.
-----------------	---

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-2

ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-2.1

Tipo di intervento	Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole allegate	
-----------------	--

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-2

ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARE

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	II-2.2

Tipo di intervento	Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole allegate	
-----------------	--

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA II-3

INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN ADOZIONE DELL'OPERA NECESSARIE PER LA PIANIFICARNE LA
REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA' DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE

CODICE SCHEDA		
---------------	--	--

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera prevista	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
Nessuna						

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA III-1

ELENCO E COLLOCAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Elaborati tecnici per i lavori di: Restauro delle facciate esterne di Villa La Magia			Codice scheda	III-1.1
Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto esecutivo	Nominativo: Arch. Riccardo Pallini (Comune di Quarrata-Servizio Lavori Pubblici)-0573 771120 indirizzo: P.zza E. Loi, Quarrata, (PT)	Giugno 2021	Ufficio Tecnico comune di Quarrata, via Trieste n.3, Quarrata, (PT).	
Piano di sicurezza e coordinamento	Nominativo: Arch. Riccardo Pallini (Comune di Quarrata-Servizio Lavori Pubblici)-0573 771120 indirizzo: P.zza Via E. Loi, Quarrata, (PT)	Giugno 2021	Ufficio Tecnico comune di Quarrata, via Trieste n.3, Quarrata, (PT).	
Fascicolo tecnico informativo dell'opera	Nominativo: Arch. Riccardo Pallini (Comune di Quarrata-Servizio Lavori Pubblici)-0573 771120 indirizzo: P.zza E. Loi, Quarrata, (PT)	Giugno 2021	Ufficio Tecnico comune di Quarrata, via Trieste n.3, Quarrata, (PT).	
Piano di manutenzione dell'opera	Nominativo: Arch. Riccardo Pallini (Comune di Quarrata-Servizio Lavori Pubblici)-0573 771120 indirizzo: P.zza E. Loi, Quarrata, (PT)	Giugno 2021	Ufficio Tecnico comune di Quarrata, via Trieste n.3, Quarrata, (PT).	

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA III-2

ELENCO E COLLOCAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Elaborati tecnici per i lavori di	Codice scheda	III-2.1
-----------------------------------	---------------	---------

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto architettonico di restauro	Nominativo: Arch. Riccardo Pallini (Comune di Quarrata-Servizio Lavori Pubblici) indirizzo: Piazza E. Loi, Quarrata, (PT) telefono: 0573771120	31/12/2016	Ufficio Tecnico comune di Quarrata, via Trieste n.3, Quarrata, (PT).	
Progetto strutturale: non previsto	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

FASCICOLO TECNICO INFORMATICO DELL'OPERA: SCHEDA III-3

ELENCO E COLLOCAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Elaborati tecnici per i lavori di			Codice scheda	III-3.1
Elenco degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto impianti: non presente	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

Giugno, 2021

Arch. Riccardo Pallini