


RAPPORTI AEREO-ILLUMINANTE



Per l'unità immobiliare in oggetto si certifica la conformità alla disciplina igienico-sanitaria vigente, precisando che non sono previste deroghe e/o valutazioni discrezionali in quanto il dimensionamento dei vani, le altezze, le dotazioni aerolluminanti verificano i requisiti igienico-sanitari previsti dal Reg. di Igiene vigente.

TABELLA VERIFICA REQUISITI  
IGIENICO-SANITARI

			VERIFICA RAI (1/8 sup. vano)					Verifica					Verifica RLD M Soluzione conforme R=AISS>1/8					Verifica D<2,5 H						
Piano	Vano	Altezza vano	Sub. vano	Sub. finestra min. 1/8	Tipo finestra	Finestra Base	Finestra Altezza	Superficie finestra (BxAl) (m²)	Sup. prog. tot.	Sup. min		Sub. vano	Sup. fin.	Ri parziale	Ri Tot.	1/8	Verifica	Architrave fin. h. mt	Profondità vano D ml	2,5 h mt	Verifica			
T	Sala	3,80	85,00	10,82	porta-finestra finestra finestra finestra finestra	1,80 1,80 1,80 1,80 1,20	2,50 2,50 1,00 1,00 1,00	3,42 3,42 1,80 1,80 1,20	11,84	>	10,82	SI	85,00	3,42 3,42 0,021 0,021 0,014	0,040 0,040 0,021 0,021 0,014	0,138	>	0,125	SI	2,95	7,28	<	7,37	SI
T	Cucina	2,70	19,80	2,47	finestra porta-finestra	1,00 0,90	1,30 2,30	1,30 1,53	2,83	>	2,47	SI	19,80	1,30 0,077	0,065 0,142	0,142	>	0,125	SI	2,30	3,70	<	5,75	SI
T	Ufficio	2,70	13,00	1,82	porta-finestra finestra	0,90 1,20	2,30 1,00	1,71 1,20	3,27	>	1,82	SI	13,30	1,71 1,56	0,128 0,117	0,245	>	0,125	SI	2,30	4,00	<	5,75	SI
T	Magazzino	2,70	6,00	0,75	porta-finestra	0,90	2,30	1,53	1,53	>	0,75	SI	6,00	1,53	0,255	0,255	>	0,125	SI	2,30	2,40	<	5,75	SI
T	wc e anfr	2,70	3,80	0,45	finestra	0,90	1,30	0,65	0,65	>	0,45	SI	2,58	0,65	0,255	0,255	>	0,125	SI	2,30	2,30	<	5,75	SI
T	wc e anfr	2,70	5,35	0,66	permanenza salutare				0,00	<	0,32	AI areaz. antistatico	2,56	0,00	-	-	<	0,125	SI	-	-	-	-	-
T	wc e anfr	2,70	5,35	0,66	permanenza salutare				0,00	<	0,32	AI areaz. antistatico	2,56	0,00	-	-	<	0,125	SI	-	-	-	-	-

- Le verifiche aerolluminanti vengono eseguite per i soli vani abitabili con esclusione dei locali accessori: cantina, ripostigli, disimpegno,
- Per le verifiche aerolluminanti sono stati esclusi dai calcoli i primi 60 cm. degli infissi delle porte-finestre dal pavimento;

Studio Tecnico Arch. Luca Vergari

Via F. Brunelleschi n. 62, 51039 Quarrata (PT), tel e fax 0573.72353  
e-mail vergari.l@tiscali.it

Provincia di Pistoia  
Comune di Quarrata  
Via Vecchia Fiorentina Il Tronco n.25

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  
DI FABBRICATO E PORTICATO A SERVIZIO DEL  
CENTRO SPORTIVO  
"L. BENNATI"

UBICAZIONE : Via Vecchia Fiorentina Il Tronco n.25 - Loc. Santallemura - Comune di Quarrata (PT)

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

Tavola	RAPPORTI AEREO-ILLUMINANTE	Scala
14		1:100

Progettista Arch. LUCA VERGARI